

Kit de nettoyage
après chantier des traces de résine époxy
sur les carreaux anti-acides composé de: décapant, neutralisant,
bactéricide - pour 200 m²

1 Préparation :

Il faut que la pièce ne contienne aucune denrée alimentaire.

Il faut que la pièce soit aérée correctement, l'air doit être renouvelé en fonction des M3 de la pièce à nettoyer.

Si la pièce n'est pas aérée correctement, il faut mettre en place une VMC portable adaptée à la superficie totale de la pièce à nettoyer afin qu'à aucun moment d'éventuelle vapeur de solvant soit en contact de près ou de loin avec des denrées alimentaires.

La VMC portable doit être mise en fonctionnement 30 minutes avant le démarrage du chantier afin de générer un renouvellement de l'air suffisant pendant toute la durée de l'intervention. Maintenir la VMC en fonctionnement 2 heures après la fin de l'ensemble des prestations.

Il faut porter les équipements de protection individuelle adaptée pour chaque produit utilisé. Voir Fiche de donnée de sécurité.

Il faut que les éléments, le mobilier en aluminium ou inox dans la pièce soient protégés. A aucun moment, ils doivent être en contact avec le produit dilué sous peine de détérioration irréversible.

Si par mégarde, le produit dilué était en contact avec de l'inox ou de l'aluminium, il faut immédiatement rincer abondamment le support avec de l'eau.

2 Mise en oeuvre :

Etaler le DECAPANT GEL sur les zones du sol à décaper à l'aide d'un balai avec poils en coco. « Voir FT et FDS du produits »

Laisser agir le DECAPANT GEL sur les zones à traités 20 à 35 mm selon le degré des traces d'époxy sur les sols.

L'opération de décapage des sols se fait impérativement par zone. Le décapage est fait à l'aide d'une mono brosse avec un disque rouge ou beige

Le produit ne doit pas être en contact avec les sols plus de 60 minutes. Sous peine de détérioration.

Rincer à l'eau tiède 2 fois l'ensemble des zones décapées.

Nettoyer la mono brosse.

Préparer la dilution du produit PRONET B ALACALIN réf : 0733 de 10 % à 15 % dans de l'eau. « Voir FT et FDS du produits »

Appliquer le produit : PRONET B ALACALIN correctement dilué sur les sols à l'aide d'une mono brosse avec réservoir et avec un disque beige ou rouge.

Laisser le produit en contact avec les sols entre 15 et 30 minutes.

Une fois le décapage des sols réalisé, rincer abondamment les sols à l'eau.

Préparer la dilution du produit : DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN FONCTION BACTÉRICIDE réf : 2203 à 3 % dans de l'eau. « Voir FT et FDS du produits »

Appliquer le produit DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN FONCTION BACTÉRICIDE correctement dilué sur toutes les zones à traiter sols et murs jusqu' à 1 mètre de hauteur.

Laisser le produit en contact sur les zones à traiter "sols – murs jusqu'à 1 mètre de hauteur" **5 minutes MINIMUM.**

Rincer abondamment les sols et les murs jusqu'à 1 mètre de hauteur à l'eau.

Les pièces ou les zones nettoyées ne seront remises en fonctionnement que 4 heures après la fin des prestations de nettoyage.

L'ensemble de ces informations et consignes doit être réalisé dans les règles de l'art.

L'ensemble des fiches techniques et fiches de sécurité des produits vous sera transmis avant la livraison des produits afin de pouvoir en prendre connaissance.

Toutes applications non conformes à nos prescriptions ne sauraient engager notre responsabilité.